

Fiche de vie du regard

Adresse du regard

597 Rue des Dadots 45200 Amilly

Légende : R travaux urgent

O Mauvais

J Moyen

V Bon état

FICHE DE VISITE IVP



Nom du regard	Accessible ?	1ère visite	Etat intérieur	Attribué à	Commentaire de ré-attribution
R45004_1305	Oui	16/12/2019	Moyen	Suez	
Etat du tampon :		Commentaire :			
Etat du regard	Priorité				
	Fort	Moyen	Faible		
Pénétration de racine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Fissure regard	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Infiltration dans ouvrage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Branchemet mal raccordé sur ouvrage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Corrosion H2S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Odeur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Fond d'ouvrage à refaire	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Ouvrage traversé par canalisation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Cloison insuffisante dans le regard mixte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Autre anomalie ouvrage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

TRAVAUX EFFECTUÉS

Date travaux

06/03/2023

Nouvel état

Bon état



PHOTOS FICHE DE VISITE IVP

