

Adresse du regard

49 Rue des Dadots 45200 Amilly

FICHE DE VISITE IVP



Nom du regard	Accessible ?	1ère visite	Etat intérieur	Attribué à	Commentaire de ré-attribution
R45004_1309	Oui	16/12/2019	Bon état		

Etat du tampon :

Commentaire :

Etat du regard	Priorité		
	Fort	Moyen	Faible
Pénétration de racine	☐	☐	☐
Fissure regard	☐	☐	☐
Infiltration dans ouvrage	☐	☐	☐
Branchement mal raccordé sur ouvrage	☐	☐	☐
Corrosion H2S	☐	☐	☐
Odeur	☐	☐	☐
Fond d'ouvrage à refaire	☐	☐	☐
Ouvrage traversé par canalisation	☐	☐	☐
Cloison insuffisante dans le regard mixte	☐	☐	☐
Autre anomalie ouvrage	☐	☐	☐

PHOTOS FICHE DE VISITE IVP

