

# Fiche de vie du regard

## Adresse du regard

1605 Rue des Barres 45200 Amilly

Légende : R travaux urgent

O Mauvais

J Moyen

V Bon état

### FICHE DE VISITE IVP



Nom du regard	Accessible ?	1ère visite	Etat intérieur	Attribué à	Commentaire de ré-attribution
R45004_13469	Oui	12/02/2020	Moyen	AME	

Etat du tampon :

Commentaire :

Etat du regard	Priorité
Pénétration de racine	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Fissure regard	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Infiltration dans ouvrage	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Branchemet mal raccordé sur ouvrage	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Corrosion H2S	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Odeur	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Fond d'ouvrage à refaire	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Ouvrage traversé par canalisation	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Cloison insuffisante dans le regard mixte	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Autre anomalie ouvrage	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

### PHOTOS FICHE DE VISITE IVP

