

# Fiche de vie du regard

## Adresse du regard

15 Rue des Pervenches 45200 Montargis

Légende : R travaux urgent

O Mauvais

J Moyen

V Bon état

### FICHE DE VISITE IVP



| Nom du regard                             | Accessible ? | 1ère visite              | Etat intérieur           | Attribué à               | Commentaire de ré-attribution |
|---|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| R45004_9193                               | Oui          | 11/02/2020               | Bon état                 |                          |                               |
| Etat du tampon :                          |              | Commentaire :            |                          |                          |                               |
|   |              |                          |                          |                          |                               |
| Etat du regard                            | Priorité     |                          |                          |                          |                               |
| Pénétration de racine                     | Fort         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                               |
| Fissure regard                            | Moyen        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                               |
| Infiltration dans ouvrage                 | Faible       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                               |
| Branchement mal raccordé sur ouvrage      |              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                               |
| Corrosion H2S                             |              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                               |
| Odeur                                     |              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                               |
| Fond d'ouvrage à refaire                  |              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                               |
| Ouvrage traversé par canalisation         |              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                               |
| Cloison insuffisante dans le regard mixte |              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                               |
| Autre anomalie ouvrage                    |              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                               |

### PHOTOS FICHE DE VISITE IVP

