

4 Rue du Bois Rageau 45200 Amilly

## FICHE DE VISITE IVP



| Nom du regard | Accessible ? | 1ère visite | Etat intérieur | Attribué à | Commentaire de ré-attribution |
|---------------|--------------|-------------|----------------|------------|-------------------------------|
| R45004_9210   | Oui          | 11/02/2020  | Moyen          | AME        |                               |

Etat du tampon :

Commentaire :

| Etat du regard                            | Priorité                 |                                     |                                     |
|---|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|   | Fort                     | Moyen                               | Faible                              |
| Pénétration de racine                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Fissure regard                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| Infiltration dans ouvrage                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| Branchement mal raccordé sur ouvrage      | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| Corrosion H2S                             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| Odeur                                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| Fond d'ouvrage à refaire                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| Ouvrage traversé par canalisation         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| Cloison insuffisante dans le regard mixte | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| Autre anomalie ouvrage                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |

## PHOTOS FICHE DE VISITE IVP

