

# Fiche de vie du regard

## Adresse du regard

13 Avenue du Château 45120 Cepoy

Légende : R travaux urgent

O Mauvais

J Moyen

V Bon état

### FICHE DE VISITE IVP



Nom du regard	Accessible ?	1ère visite	Etat intérieur	Attribué à	Commentaire de ré-attribution	
R45061_17836	Oui	07/02/2020	Moyen	Suez		
Etat du tampon :		Cadre à seller				
Etat du regard		Priorité				
Pénétration de racine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Fort	Moyen	Faible
Fissure regard	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Infiltration dans ouvrage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Branchemet mal raccordé sur ouvrage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Corrosion H2S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Odeur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Fond d'ouvrage à refaire	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Ouvrage traversé par canalisation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Cloison insuffisante dans le regard mixte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Autre anomalie ouvrage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

Commentaire :

### TRAVAUX EFFECTUÉS

Date travaux

21/12/2023

Nouvel état

Bon état



### PHOTOS FICHE DE VISITE IVP

