

Fiche de vie du regard

Adresse du regard

5 Cour des Lilas 45120 Cepoy

Légende : R travaux urgent

O Mauvais

J Moyen

V Bon état

FICHE DE VISITE IVP



| Nom du regard | Accessible ? | 1ère visite | Etat intérieur | Attribué à | Commentaire de ré-attribution |
|---|--------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| R45061_7551 | Oui | 07/02/2020 | Moyen | Suez | |
| Etat du tampon : | | Commentaire : | | | |
| | | | | | |
| Etat du regard | Priorité | Fort | Moyen | Faible | |
| Pénétration de racine | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Fissure regard | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Infiltration dans ouvrage | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Branchemet mal raccordé sur ouvrage | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Corrosion H2S | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Odeur | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Fond d'ouvrage à refaire | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Ouvrage traversé par canalisation | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Cloison insuffisante dans le regard mixte | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Autre anomalie ouvrage | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

TRAVAUX EFFECTUÉS

Date travaux

21/06/2022

Nouvel état

Bon état



PHOTOS FICHE DE VISITE IVP

