

Adresse du regard

25 Rue de la Forêt 45120 Cepoy

FICHE DE VISITE IVP



| Nom du regard | Accessible ? | 1ère visite | Etat intérieur | Attribué à | Commentaire de ré-attribution |
|---------------|--------------|-------------|----------------|------------|-------------------------------|
| R45061_7643 | Oui | 02/07/2020 | Moyen | Suez | |

Etat du tampon :

Commentaire :

| Etat du regard | Priorité | | |
|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| | Fort | Moyen | Faible |
| Pénétration de racine | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Fissure regard | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Infiltration dans ouvrage | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Branchement mal raccordé sur ouvrage | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Corrosion H2S | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Odeur | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Fond d'ouvrage à refaire | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Ouvrage traversé par canalisation | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Cloison insuffisante dans le regard mixte | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Autre anomalie ouvrage | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

TRAVAUX EFFECTUES

Date travaux

23/01/2024

Nouvel état

Bon état



PHOTOS FICHE DE VISITE IVP

