

Fiche de vie du regard

Adresse du regard

33 Rue de la Brégaudière 45120 Cepoy

Légende : R travaux urgent

O Mauvais

J Moyen

V Bon état

FICHE DE VISITE IVP



Nom du regard	Accessible ?	1ère visite	Etat intérieur	Attribué à	Commentaire de ré-attribution	
R45061_9501	Oui	17/03/2021	Mauvais	Suez	Travaux effectué par AME	
Etat du tampon :			Commentaire :			
Etat du regard	Priorité					
Pénétration de racine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Fort	Moyen	Faible
Fissure regard	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Infiltration dans ouvrage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Branchemet mal raccordé sur ouvrage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Corrosion H2S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Odeur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Fond d'ouvrage à refaire	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Ouvrage traversé par canalisation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Cloison insuffisante dans le regard mixte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Autre anomalie ouvrage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

PHOTOS FICHE DE VISITE IVP

