

2 Rue Roger Salengro 45120 Châlette-sur-Loing

## FICHE DE VISITE IVP

Nom du regard	Accessible ?	1ère visite	Etat intérieur	Attribué à	Commentaire de ré-attribution
R45068_2025	Oui	10/02/2020	Mauvais	Suez	

Etat du tampon :

Commentaire :

Etat du regard	Priorité		
	Fort	Moyen	Faible
Pénétration de racine	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fissure regard	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Infiltration dans ouvrage	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Branchement mal raccordé sur ouvrage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Corrosion H2S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Odeur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fond d'ouvrage à refaire	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ouvrage traversé par canalisation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cloison insuffisante dans le regard mixte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Autre anomalie ouvrage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## PHOTOS FICHE DE VISITE IVP

