

# Fiche de vie du regard

## Adresse du regard

27 Avenue du Général Leclerc 45120 Châlette-sur-Loing

Légende : R travaux urgent

O Mauvais

J Moyen

V Bon état

### FICHE DE VISITE IVP



Nom du regard	Accessible ?	1ère visite	Etat intérieur	Attribué à	Commentaire de ré-attribution
---------------	--------------	-------------	----------------	------------	-------------------------------

R45068_2151	Oui	01/12/2020	Moyen	Suez	
-------------	-----	------------	-------	------	--

Etat du tampon :	Commentaire :
------------------	---------------

Etat du regard	Priorité
Pénétration de racine	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Fissure regard	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Infiltration dans ouvrage	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Branchemet mal raccordé sur ouvrage	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Corrosion H2S	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Odeur	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Fond d'ouvrage à refaire	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Ouvrage traversé par canalisation	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Cloison insuffisante dans le regard mixte	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Autre anomalie ouvrage	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

### PHOTOS FICHE DE VISITE IVP

