

Fiche de vie du regard

Adresse du regard

26 Rue Danton 45120 Châlette-sur-Loing

Légende : R travaux urgent

O Mauvais

J Moyen

V Bon état

FICHE DE VISITE IVP



Nom du regard	Accessible ?	1ère visite	Etat intérieur	Attribué à	Commentaire de ré-attribution
R45068_2596	Oui	06/02/2024	Moyen	AME	
Etat du tampon :		Commentaire :			
		Trou à 6h00			
Etat du regard	Priorité				
	Fort	<input type="checkbox"/>	Moyen	<input type="checkbox"/>	Faible
Pénétration de racine		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Fissure ou exfiltration regard		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Infiltration/défaut d'étanchéité dans ouvrage		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Branchemet mal raccordé sur ouvrage		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Corrosion H2S		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Odeur		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Fond d'ouvrage à refaire		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ouvrage traversé par canalisation		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Cloison insuffisante dans le regard mixte		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Autre anomalie ouvrage		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

PHOTOS FICHE DE VISITE IVP

