

# Fiche de vie du regard

## Adresse du regard

47 Rue Camille Desmoulins 45120 Châlette-sur-Loing

Légende : R travaux urgent

O Mauvais

J Moyen

V Bon état

### FICHE DE VISITE IVP



| Nom du regard                             | Accessible ? | 1ère visite              | Etat intérieur           | Attribué à                          | Commentaire de ré-attribution |
|---|--------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| R45068_3351                               | Oui          | 31/03/2021               | Moyen                    | Suez                                |                               |
| Etat du tampon :                          |              | Commentaire :            |                          |                                     |                               |
|   |              |                          |                          |                                     |                               |
| Etat du regard                            | Priorité     | Fort                     | Moyen                    | Faible                              |                               |
| Pénétration de racine                     |              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                               |
| Fissure regard                            |              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |                               |
| Infiltration dans ouvrage                 |              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |                               |
| Branchemet mal raccordé sur ouvrage       |              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                               |
| Corrosion H2S                             |              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                               |
| Odeur                                     |              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                               |
| Fond d'ouvrage à refaire                  |              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                               |
| Ouvrage traversé par canalisation         |              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                               |
| Cloison insuffisante dans le regard mixte |              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                               |
| Autre anomalie ouvrage                    |              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                               |

### PHOTOS FICHE DE VISITE IVP

