

# Fiche de vie du regard

## Adresse du regard

64 Rue Camille Desmoulins 45120 Châlette-sur-Loing

Légende : R travaux urgent

O Mauvais

J Moyen

V Bon état

### FICHE DE VISITE IVP



Nom du regard	Accessible ?	1ère visite	Etat intérieur	Attribué à	Commentaire de ré-attribution
R45068_3392	Oui	31/03/2021	Moyen	Suez	
Etat du tampon :		Commentaire :			
Etat du regard	Priorité				
Pénétration de racine	Fort	<input type="checkbox"/>	Moyen	<input type="checkbox"/>	Faible <input type="checkbox"/>
Fissure regard	Fort	<input type="checkbox"/>	Moyen	<input type="checkbox"/>	Faible <input type="checkbox"/>
Infiltration dans ouvrage	Fort	<input type="checkbox"/>	Moyen	<input checked="" type="checkbox"/>	Faible <input type="checkbox"/>
Branchement mal raccordé sur ouvrage	Fort	<input type="checkbox"/>	Moyen	<input type="checkbox"/>	Faible <input type="checkbox"/>
Corrosion H2S	Fort	<input type="checkbox"/>	Moyen	<input type="checkbox"/>	Faible <input type="checkbox"/>
Odeur	Fort	<input type="checkbox"/>	Moyen	<input type="checkbox"/>	Faible <input type="checkbox"/>
Fond d'ouvrage à refaire	Fort	<input type="checkbox"/>	Moyen	<input checked="" type="checkbox"/>	Faible <input type="checkbox"/>
Ouvrage traversé par canalisation	Fort	<input type="checkbox"/>	Moyen	<input type="checkbox"/>	Faible <input type="checkbox"/>
Cloison insuffisante dans le regard mixte	Fort	<input type="checkbox"/>	Moyen	<input type="checkbox"/>	Faible <input type="checkbox"/>
Autre anomalie ouvrage	Fort	<input type="checkbox"/>	Moyen	<input type="checkbox"/>	Faible <input type="checkbox"/>

### PHOTOS FICHE DE VISITE IVP

