

Fiche de vie du regard

Adresse du regard

19 Rue Guillaume Apollinaire 45120 Châlette-sur-Loing

Légende : R travaux urgent

O Mauvais

J Moyen

V Bon état

FICHE DE VISITE IVP



| Nom du regard | Accessible ? | 1ère visite | Etat intérieur | Attribué à | Commentaire de ré-attribution |
|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------|-------------------------------|
| R45068_3396 | Oui | 09/03/2021 | Moyen | Suez | |
| Etat du tampon : | | Commentaire : | | | |
| | | | | | |
| Etat du regard | Priorité | | | | |
| | Fort | Moyen | Faible | | |
| Pénétration de racine | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| Fissure regard | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| Infiltration dans ouvrage | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| Branchemet mal raccordé sur ouvrage | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| Corrosion H2S | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| Odeur | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| Fond d'ouvrage à refaire | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| Ouvrage traversé par canalisation | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| Cloison insuffisante dans le regard mixte | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| Autre anomalie ouvrage | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |

PHOTOS FICHE DE VISITE IVP

