

Fiche de vie du regard

Adresse du regard

61 Rue Guillaume Apollinaire 45120 Châlette-sur-Loing

Légende : R travaux urgent

O Mauvais

J Moyen

V Bon état

FICHE DE VISITE IVP



| Nom du regard | Accessible ? | 1ère visite | Etat intérieur | Attribué à | Commentaire de ré-attribution |
|---------------|--------------|-------------|----------------|------------|-------------------------------|
|---------------|--------------|-------------|----------------|------------|-------------------------------|

| | | | | |
|-------------|-----|------------|-------|------|
| R45068_3407 | Oui | 09/03/2021 | Moyen | Suez |
|-------------|-----|------------|-------|------|

| | |
|------------------|---------------|
| Etat du tampon : | Commentaire : |
|------------------|---------------|

| Etat du regard | Priorité |
|---|---|
| Pénétration de racine | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| Fissure regard | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| Infiltration dans ouvrage | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| Branchemet mal raccordé sur ouvrage | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| Corrosion H2S | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| Odeur | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| Fond d'ouvrage à refaire | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| Ouvrage traversé par canalisation | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| Cloison insuffisante dans le regard mixte | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| Autre anomalie ouvrage | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |

PHOTOS FICHE DE VISITE IVP

