

# Fiche de vie du regard

## Adresse du regard

58 Rue Jules Massenet 45120 Châlette-sur-Loing

Légende : R travaux urgent

O Mauvais

J Moyen

V Bon état

### FICHE DE VISITE IVP



Nom du regard	Accessible ?	1ère visite	Etat intérieur	Attribué à	Commentaire de ré-attribution
R45068_9340	Oui	02/09/2020	Moyen	Suez	
Etat du tampon :		Commentaire :			
Etat du regard	Priorité				
Pénétration de racine	Fort	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Fissure regard	Moyen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Infiltration dans ouvrage	Faible	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Branchemet mal raccordé sur ouvrage		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Corrosion H2S		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Odeur		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Fond d'ouvrage à refaire		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Ouvrage traversé par canalisation		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Cloison insuffisante dans le regard mixte		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Autre anomalie ouvrage		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

### PHOTOS FICHE DE VISITE IVP

