

Adresse du regard

21 Rue Condorcet 45120 Châlette-sur-Loing



Nom du regard	Accessible ?	1ère visite	Etat intérieur	Attribué à	Commentaire de ré-attribution
R45068_9387	Oui	15/04/2021	Moyen	Suez	

Etat du tampon :

Etat du regard	Priorité		
	Fort	Moyen	Faible
Pénétration de racine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fissure regard	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Infiltration dans ouvrage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Branchement mal raccordé sur ouvrage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Corrosion H2S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Odeur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fond d'ouvrage à refaire	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ouvrage traversé par canalisation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cloison insuffisante dans le regard mixte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Autre anomalie ouvrage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Commentaire :

PHOTOS FICHE DE VISITE IVP

