

### FICHE DE VISITE IVP

Nom du regard	Accessible ?	1ère visite	Etat intérieur	Attribué à	Commentaire de ré-attribution
R45208_16510	Oui	10/02/2020	Travaux urgent	Suez	

#### Etat du tampon :

#### Commentaire :

Etat du regard	Priorité		
	Fort	Moyen	Faible
Pénétration de racine	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fissure regard	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Infiltration dans ouvrage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Branchement mal raccordé sur ouvrage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Corrosion H2S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Odeur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fond d'ouvrage à refaire	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ouvrage traversé par canalisation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cloison insuffisante dans le regard mixte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Autre anomalie ouvrage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

#### TRAVAUX EFFECTUES

##### Date travaux

26/11/2021

##### Nouvel état

Bon état



#### PHOTOS FICHE DE VISITE IVP

