

# Fiche de vie du regard

## Adresse du regard

4 Rue Girodet 45200 Montargis

Légende : R travaux urgent

O Mauvais

J Moyen

V Bon état

### FICHE DE VISITE IVP



Nom du regard	Accessible ?	1ère visite	Etat intérieur	Attribué à	Commentaire de ré-attribution
---------------	--------------	-------------	----------------	------------	-------------------------------

R45208_3840	Oui	19/01/2024	Moyen	AME	
-------------	-----	------------	-------	-----	--

Etat du tampon :	Commentaire :
------------------	---------------

Ouvrage corrodé. Fissure ouverte. Masque sur  
branchement à reprendre

Etat du regard	Priorité
Pénétration de racine	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Fissure ou exfiltration regard	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Infiltration/défaut d'étanchéité dans ouvrage	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Branchemet mal raccordé sur ouvrage	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Corrosion H2S	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Odeur	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Fond d'ouvrage à refaire	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Ouvrage traversé par canalisation	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Cloison insuffisante dans le regard mixte	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Autre anomalie ouvrage	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

### PHOTOS FICHE DE VISITE IVP

