

Fiche de vie du regard

Adresse du regard

3 Rue Girodet 45200 Montargis

Légende : R travaux urgent

O Mauvais

J Moyen

V Bon état

FICHE DE VISITE IVP



Nom du regard	Accessible ?	1ère visite	Etat intérieur	Attribué à	Commentaire de ré-attribution
R45208_3853	Oui	19/01/2024	Mauvais	AME	
Etat du tampon :		Commentaire :			
		Masque sur branchement à reprendre. Fissure ouverte. Granulat exposé sous le branchement.			

Etat du regard	Priorité
	Fort <input type="checkbox"/> Moyen <input type="checkbox"/> Faible <input type="checkbox"/>
Pénétration de racine	<input type="checkbox"/>
Fissure ou exfiltration regard	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Infiltration/défaut d'étanchéité dans ouvrage	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Branchement mal raccordé sur ouvrage	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Corrosion H2S	<input type="checkbox"/>
Odeur	<input type="checkbox"/>
Fond d'ouvrage à refaire	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Ouvrage traversé par canalisation	<input type="checkbox"/>
Cloison insuffisante dans le regard mixte	<input type="checkbox"/>
Autre anomalie ouvrage	<input type="checkbox"/>

PHOTOS FICHE DE VISITE IVP

