

Fiche de vie du regard

Adresse du regard

1 Rue Etienne Dolet 45200 Montargis

Légende : R travaux urgent

O Mauvais

J Moyen

V Bon état

FICHE DE VISITE IVP



Nom du regard	Accessible ?	1ère visite	Etat intérieur	Attribué à	Commentaire de ré-attribution
R45208_4389	Oui	18/09/2020	Moyen	Suez	
Etat du tampon :		Commentaire :			
		Tête réseau non bouchée			
Etat du regard	Priorité				
	Fort	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Pénétration de racine	Moyen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Fissure regard	Faible	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Infiltration dans ouvrage		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Branchemet mal raccordé sur ouvrage		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Corrosion H2S		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Odeur		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Fond d'ouvrage à refaire		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Ouvrage traversé par canalisation		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Cloison insuffisante dans le regard mixte		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Autre anomalie ouvrage		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

PHOTOS FICHE DE VISITE IVP

