

# Fiche de vie du regard

## Adresse du regard

182 Rue Paul Doumer 45200 Montargis

Légende : R travaux urgent

O Mauvais

J Moyen

V Bon état

### FICHE DE VISITE IVP



Nom du regard	Accessible ?	1ère visite	Etat intérieur	Attribué à	Commentaire de ré-attribution
R45208_4918	Oui	10/02/2020	Mauvais	Suez	

Etat du tampon :	
------------------	--

Etat du regard	Priorité
Pénétration de racine	<input type="checkbox"/> Fort <input checked="" type="checkbox"/> Moyen <input type="checkbox"/> Faible
Fissure regard	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Moyen <input type="checkbox"/>
Infiltration dans ouvrage	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Moyen <input type="checkbox"/>
Branchemet mal raccordé sur ouvrage	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Moyen <input type="checkbox"/>
Corrosion H2S	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Moyen <input type="checkbox"/>
Odeur	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Moyen <input type="checkbox"/>
Fond d'ouvrage à refaire	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Moyen <input type="checkbox"/>
Ouvrage traversé par canalisation	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Moyen <input type="checkbox"/>
Cloison insuffisante dans le regard mixte	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Moyen <input type="checkbox"/>
Autre anomalie ouvrage	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Moyen <input type="checkbox"/>

### PHOTOS FICHE DE VISITE IVP

