

Fiche de vie du regard

Adresse du regard

16 Rue de Triqueti 45200 Montargis

Légende : R travaux urgent

O Mauvais

J Moyen

V Bon état

FICHE DE VISITE IVP



Nom du regard	Accessible ?	1ère visite	Etat intérieur	Attribué à	Commentaire de ré-attribution	
R45208_9582	Oui	25/08/2020	Mauvais	Suez		
Etat du tampon :		Commentaire :				
Etat du regard	Priorité					
Pénétration de racine	Fort	<input type="checkbox"/>	Moyen	<input type="checkbox"/>	Faible	<input type="checkbox"/>
Fissure regard	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Infiltration dans ouvrage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Branchemet mal raccordé sur ouvrage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Corrosion H2S	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Odeur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Fond d'ouvrage à refaire	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Ouvrage traversé par canalisation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Cloison insuffisante dans le regard mixte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Autre anomalie ouvrage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

PHOTOS FICHE DE VISITE IVP

