

# Fiche de vie du regard

## Adresse du regard

1 Boulevard Durzy 45200 Montargis

Légende : R travaux urgent

O Mauvais

J Moyen

V Bon état

### FICHE DE VISITE IVP



| Nom du regard                                 | Accessible ?             | 1ère visite                         | Etat intérieur           | Attribué à | Commentaire de ré-attribution |
|---|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------|-------------------------------|
| R45208_9588                                   | Oui                      | 06/09/2024                          | Moyen                    | AME        |                               |
| Etat du tampon :                              |                          | Commentaire :                       |                          |            |                               |
|   |                          | Masque sur brt à reprendre à 6h00   |                          |            |                               |
| Etat du regard                                | Priorité                 |                                     |                          |            |                               |
|   | Fort                     | Moyen                               | Faible                   |            |                               |
| Pénétration de racine                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |            |                               |
| Fissure ou exfiltration regard                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |            |                               |
| Infiltration/défaut d'étanchéité dans ouvrage | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |            |                               |
| Branchemet mal raccordé sur ouvrage           | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |            |                               |
| Corrosion H2S                                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |            |                               |
| Odeur   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |            |                               |
| Fond d'ouvrage à refaire                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |            |                               |
| Ouvrage traversé par canalisation             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |            |                               |
| Cloison insuffisante dans le regard mixte     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |            |                               |
| Autre anomalie ouvrage                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |            |                               |

### PHOTOS FICHE DE VISITE IVP

