

Fiche de vie du regard

Adresse du regard

11 Rue de l'Hatier 45200 Montargis

Légende : R travaux urgent

O Mauvais

J Moyen

V Bon état

FICHE DE VISITE IVP



Nom du regard	Accessible ?	1ère visite	Etat intérieur	Attribué à	Commentaire de ré-attribution
R45208_9688	Oui	16/02/2021	Moyen	Suez	
Etat du tampon :		Commentaire :			
Etat du regard	Priorité				
Pénétration de racine	Fort	<input type="checkbox"/>	Moyen	<input type="checkbox"/>	Faible <input type="checkbox"/>
Fissure regard	Fort	<input type="checkbox"/>	Moyen	<input type="checkbox"/>	Faible <input type="checkbox"/>
Infiltration dans ouvrage	Fort	<input type="checkbox"/>	Moyen	<input type="checkbox"/>	Faible <input type="checkbox"/>
Branchemet mal raccordé sur ouvrage	Fort	<input type="checkbox"/>	Moyen <input checked="" type="checkbox"/>	Faible <input type="checkbox"/>	
Corrosion H2S	Fort	<input type="checkbox"/>	Moyen <input type="checkbox"/>	Faible <input type="checkbox"/>	
Odeur	Fort	<input type="checkbox"/>	Moyen <input type="checkbox"/>	Faible <input type="checkbox"/>	
Fond d'ouvrage à refaire	Fort	<input type="checkbox"/>	Moyen <input type="checkbox"/>	Faible <input type="checkbox"/>	
Ouvrage traversé par canalisation	Fort	<input type="checkbox"/>	Moyen <input type="checkbox"/>	Faible <input type="checkbox"/>	
Cloison insuffisante dans le regard mixte	Fort	<input type="checkbox"/>	Moyen <input type="checkbox"/>	Faible <input type="checkbox"/>	
Autre anomalie ouvrage	Fort	<input type="checkbox"/>	Moyen <input type="checkbox"/>	Faible <input type="checkbox"/>	

PHOTOS FICHE DE VISITE IVP

