

# Fiche de vie du regard

## Adresse du regard

34 bis Rue Chambon 45700 Villemandeur

Légende : R travaux urgent

O Mauvais

J Moyen

V Bon état

### FICHE DE VISITE IVP



Nom du regard	Accessible ?	1ère visite	Etat intérieur	Attribué à	Commentaire de ré-attribution
R45338_5601	Oui	06/04/2023	Mauvais	AME	
Etat du tampon :		Commentaire :			
		Masque sur BRT à reprendre à 11h00 4h00 et 7h00.			
Etat du regard	Priorité	Fort	Moyen	Faible	
Pénétration de racine		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Fissure ou exfiltration regard		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Infiltration/défaut d'étanchéité dans ouvrage		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Branchement mal raccordé sur ouvrage		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Corrosion H2S		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Odeur		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Fond d'ouvrage à refaire		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ouvrage traversé par canalisation		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Cloison insuffisante dans le regard mixte		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Autre anomalie ouvrage		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

### PHOTOS FICHE DE VISITE IVP

