

### FICHE DE VISITE IVP



| Nom du regard | Accessible ? | 1ère visite | Etat intérieur | Attribué à | Commentaire de ré-attribution |
|---------------|--------------|-------------|----------------|------------|-------------------------------|
| R45004_1330   | Oui          | 16/12/2019  | Bon état       |            |                               |

Etat du tampon :

Commentaire :

| Etat du regard                            | Priorité                 |                          |                          |
|-------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                           | Fort                     | Moyen                    | Faible                   |
| Pénétration de racine                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Fissure regard                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Infiltration dans ouvrage                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Branchement mal raccordé sur ouvrage      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Corrosion H2S                             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Odeur                                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Fond d'ouvrage à refaire                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Ouvrage traversé par canalisation         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Cloison insuffisante dans le regard mixte | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Autre anomalie ouvrage                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

### PHOTOS FICHE DE VISITE IVP

