

Fiche de vie du regard

Adresse du regard

236 Rue de Bellevue 45200 Amilly

Légende : R travaux urgent

O Mauvais

J Moyen

V Bon état

FICHE DE VISITE IVP



Nom du regard	Accessible ?	1ère visite	Etat intérieur	Attribué à	Commentaire de ré-attribution
R45004_84	Oui	15/05/2020	Moyen	Suez	
Etat du tampon :			Commentaire :		
Etat du regard		Priorité			
		Fort	Moyen	Faible	

TRAVAUX EFFECTUÉS

Date travaux	Nouvel état
02/03/2023	Bon état




PHOTOS FICHE DE VISITE IVP

