

# Fiche de vie du regard

## Adresse du regard

150 Rue Auguste Renoir 45200 Amilly

Légende : R travaux urgent

O Mauvais

J Moyen

V Bon état

### FICHE DE VISITE IVP



Nom du regard	Accessible ?	1ère visite	Etat intérieur	Attribué à	Commentaire de ré-attribution
R45004_9194	Oui	28/05/2020	Mauvais	Suez	
Etat du tampon :			Commentaire :		
Etat du regard		Priorité			
		Fort	Moyen	Faible	

#### TRAVAUX EFFECTUÉS

Date travaux

14/02/2023

Nouvel état

Bon état



### PHOTOS FICHE DE VISITE IVP

