

## Adresse du regard

71 Rue Camille Desmoulins 45120 Châlette-sur-Loing



| Nom du regard | Accessible ? | 1ère visite | Etat intérieur | Attribué à | Commentaire de ré-attribution |
|---------------|--------------|-------------|----------------|------------|-------------------------------|
| R45068_3397   | Oui          | 31/03/2021  | Moyen          | Suez       |                               |

Etat du tampon :

Commentaire :

| Etat du regard                            | Priorité                 |                          |                                     |
|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
|   | Fort                     | Moyen                    | Faible                              |
| Pénétration de racine                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| Fissure regard                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Infiltration dans ouvrage                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Branchement mal raccordé sur ouvrage      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| Corrosion H2S                             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| Odeur                                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| Fond d'ouvrage à refaire                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| Ouvrage traversé par canalisation         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| Cloison insuffisante dans le regard mixte | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| Autre anomalie ouvrage                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |

## PHOTOS FICHE DE VISITE IVP

